

восточный объем стр. 1). С 1849 года дом был доходным.

К 1877 году с западной части строения был снят мезонин, и вероятно обновлена отделка главного фасада, выполненного в стиле ампир, пристройка входа к северному фасаду показана двухэтажной смешанной. В 1877 году первый этаж был отремонтирован, а к северному фасаду архитектором Певницким Д.И. была пристроена каменная одноэтажная сторожка по Лужницкой улице и ограда.

В 1900-1914 гг. в доме располагались: квартира домовладельца, фабричные конторы в первом этаже и квартиры - во втором.

В 1973 и 1990-х годах в здании проводился ремонт и перепланировка, отделка интерьеров при этом была частично утрачена.

К настоящему времени в доме сохранились фрагменты исторической отделки интерьера: лестницы, печи, фрагменты потолочных карнизов.

Строение №1 – жилой дом, сохранивший структуру (за исключением снятого к 1877 г. мезонина) и декор исторических фасадов. Главный фасад по ул. Бахрушина имеет архитектурную ценность. Здание фиксирует юго-западный угол квартала, является ценным элементом исторической застройки владения и градостроительной среды в целом.

#### *Ул. Бахрушина, д.11, стр.2.*

Каменный двухэтажный доходный дом был выстроен между 1891-1900 гг. по красной линии Лужницкой (совр. Бахрушина) улицы.

В 1900-1914 гг. в доме располагались прачечная - в первом этаже и квартира - во втором.

В 1973 и 1990-х годах в здании проводился ремонт и перепланировка отделки интерьеров при этом была частично утрачена.

К настоящему времени в первом этаже дома сохранились сводики «Монье».

Строение № 2 – жилой дом, со скромным декоративным оформлением фасадов, не представляющий архитектурной ценности, является рядовой исторической застройкой. Главным фасадом выходит на красную линию ул. Бахрушина, является ценным элементом градостроительной среды.